



浜田 ニュース

季刊 THE USER

株式会社浜田 本社 / 堺市堺区錦綾町2丁3番19号 〒590-0006
 TEL(072)228-3085(代) FAX(072)227-8471
 URL: <http://www.hamada-web.co.jp>


堺営業所 堺市堺区錦綾町2丁3番19号 TEL(072)238-8041(代) FAX(072)227-9037
 大阪営業所 大阪市天王寺区空堀町13番15号 TEL(06)6761-4334(代) FAX(06)6761-4351
 貝塚営業所 貝塚市脇浜1丁目2番20号 TEL(072)431-2241(代) FAX(072)433-2895
 長野営業所 河内長野市楠町東1218番地 TEL(0721)53-1351(代) FAX(0721)53-1357
 彦根営業所 滋賀県彦根市西今町139-4 TEL(0749)23-3945(代) FAX(0749)23-3978
 鋼材事業部 堺市堺区三宅町3丁160番地 TEL(072)229-4455(代) FAX(072)227-0763
 三宅営業所

株式会社エヌテック 和歌山市湊1115-30 TEL(073)431-7385(代) FAX(073)428-0218

作動油のメンテでお困りありませんか？

油圧機器のトラブル減らしコストダウン

油圧故障の原因とその影響



油圧モーターやシリンダー、ポンプ、バルブといった油圧機器を利用する際、作動油のメンテナンスが伴います。これを怠ると機器の作動不良、故障、油もれが発生するほかエネルギーのロスにもつながります。最適な浄油でこれらを一気に解決しませんか。

適切な浄油を行えば、粘性の高い油からも微小なスラッジを取り除き、油圧機器の延命、油交換の減少、省エネにつながります。コストダウンが期待できるだけでなく、メンテナンスの手間ひまが減らせることを考えると人件費の削減にも大きく貢献します。

■ 30%の省エネも
 油圧機器の作動不良や油もれの主要因の1つに酸化変質物（油の酸化変質物）を作ります。これがバルブの作動不良、ストレーナやフィルターの目詰まりを引き起こします。またクーラーに付着して熱交換を悪くして油温を上昇させるなどして潤滑故障の元凶となります。

また、射出成形を行う企業で作動油のメンテナンスを見直したところ電力消費を実に30%抑えられたという報告もあります。トラブルを回避し、省エネにもつながりませんか。

作動油にはお客様によつて様々なお悩みやまた最適な浄油方法があります。貴社に最適な浄油方法をご提案させていただきますので、ぜひひ(株)浜田までお問合せください。

2021年度 新入社員紹介

本年度は3人の新入社員が入社しました。今後貴社にご訪問させていただき、ご迷惑をおかけすることがあるかもしれませんが、社会人としての高い意識と意欲があります。どうぞよろしくお願いたします。

奥野 ひとみ



- ①堺営業所
- ②読書、ゲーム
- ③盛田さん、東野さん
- ④何事にも責任を持ち、自立することだと思います。
- ⑤誰にでも頼られる人になりたいです。色んなことを吸収できるように頑張ります。

肥田 萌



- ①長野営業所
- ②読書、寺社仏閣巡り、映画鑑賞、筋トレ、模写
- ③長野営業所の上司の皆様
- ④仕事に対しても関わる人々に対しても常に誠実に対応するもの。
- ⑤ユーモアを忘れない余裕のある人間を目指したい。

山本 悠也



- ①堺営業所
- ②アニメ、映画鑑賞、ゲーム
- ③楠森さん、松本さん
- ④自身の仕事に責任を持てる人間。
- ⑤自分のしている仕事について楽しそうに話せるようになっていきたいです。

- ①配属先
- ②コロナ禍のマイブーム
- ③私のメンター(良き指導者)
- ④社会人とは
- ⑤10年後の自分